



冀 应急 20 09
有效期至2030年5月28日

报告编号：CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-002~003

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机 安全检测检验报告

委 托 单 位：承德鸿川商贸有限公司

受 检 单 位：承德鸿川商贸有限公司

设 备 名 称：移动螺杆空压机

型 号 规 格：198SGY#-21、2265CYT-18-22

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026-09-30



承德优安矿山设备检测服务有限公司

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视同认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651





安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

证书编号：冀 应急 20 09

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测 检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用入车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-002

第 1 页 共 7 页

委托单位	名称	承德鸿川商贸有限公司	
	地址	承德市隆化县	
设备名称	移动螺杆空压机	设备编号	BJJH0050
型号规格	198SCY+-21	出厂日期	2020-09
制造单位	浙江志高机械股份有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	大庙修理厂	检测检验日期	2026-09-30
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	承德鸿川商贸有限公司		
检测检验项目	安全性能检验		
检测检验依据	AQ2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分移动式空气压缩机》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分移动式空气压缩机》,对在用的空气压缩机进行了检测检验,所检项目中不符合项: A类项 0 项, B类项 0 项, C类项 0 项。 		
检测检验组成员	王帅、王广岩		
备注	A类项目中, 出现 1 项或 1 项以上不合格 B类项目中, 出现 3 项或 3 项以上不合格 C类项目中, 出现 6 项或 6 项以上不合格 B类项目和 C类项目的不合格项数之和大于或等于 6 项不合格 注: 报告检测检验项目表中“\”为不涉及项。 依据 AQ2056-2016, 下次检测时间: 2027 年 09 月 30 日前。		

批准:

批准日期: 2026.10.02

审核:

审核日期: 2026.10.02

主检:

检测日期: 2026.09.30

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字温湿度计	CDYA-0314-174	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ $\pm 5\%\text{RH}$	DN250840890005
声级计	CDYA-0314-18	2级	SX202603826
空盒气压表	CDYA-0314-39	$\pm 200\text{Pa}$	DN260032960001
矿用空压机无线多参数测试仪	CDYA-0314-87	$\pm 2\%$; $\pm 2.5\%$	26KJ918595181
测振仪	CDYA-0314-79	$\pm 10\%$	DN250636640010
转速表	CDYA-0314-27	$\pm 1\text{r/min}$	DN260283810019
红外测温仪	CDYA-0314-80	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	DN260283810027
手持激光测距仪	CDYA-0314-53	2级	DN261096280006
钢卷尺	CDYA-0314-77	2级	AG 第 260099 号
游标卡尺	CDYA-0314-65	2级	DN261206430003

本页以下空白

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

空气压缩机铭牌参数	额定流量(m ³ /min)	19
	额定工作压力(MPa)	2.1
	转速(r/min)	2100
	轴功率(kW)	191
电动机铭牌参数	型号	\
	额定功率(kW)	\
	定子电压(V)	\
	定子电流(A)	\
	转速(r/min)	\
	制造单位	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告
报告编号: CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-002 第 4 页 共 7 页

二、检测环境数据

单位陪检人员	徐海军	联系人及电话	徐海军 13091358289
检验	温度: 19.2℃	大气压力	96000Pa
环境	相对湿度: 38.6%RH	环境噪声	62.1dB(A)

三、移动式空气压缩机检测检验项目

序号	项目		标准要求	实测结果	单项判定
1.1	密封与防护	管路连接密封性	空气压缩机气路、水路、油路的连接应保证密封, 不应有渗漏与外泄现象。	符合要求	合格
1.2		安全防护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道, 应安装安全防护装置。	安装有安全防护装置	合格
2.1	润滑系统	润滑油闪点	应使用闪点不低于 215℃ 的空气压缩机油。	受检单位提供的有效证明润滑油的闪点为 237℃	合格
2.2		润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	符合要求	合格
2.3		润滑油欠压保护装置	压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外)当润滑油回油温度低于规定值时应报警或停车。	喷油回转空气压缩机不涉及	\
2.4		润滑油超温保护装置	压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外)当润滑油回油温度超过 70℃ 时应自动停车。	喷油回转空气压缩机不涉及	\
3	冷却系统		1. 水冷式空气压缩机冷却系统的冷却水出水温度不超过 40℃。且装有冷却水断水停车保护装置。	不涉及	\
			2. 风冷式空气压缩机风冷系统工作正常。	风冷系统工作正常	合格
4.1	外接储气罐	外接储气罐安全装置	1. 外接储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。	无外接储气罐不涉及	\
			2. 采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	无外接储气罐不涉及	\
4.2	截止阀及储气罐压力释放装置		外接储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门。	无外接储气罐不涉及	\

三、移动式空气压缩机检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
4.2	外接储气罐	截止阀及储气罐压力释放装置	在储气罐出口和第一个截止阀门之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的管径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	无外接储气罐不涉及
4.3		外接储气罐压力指示仪表	外接储气罐上应装设正确指示的压力指示仪表。	无外接储气罐不涉及
4.4		止回阀	活塞式空气压缩机与外接储气罐之间, 应安装止回阀。	不涉及
4.5		放空管	外接储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	无外接储气罐不涉及
4.6		外接储气罐温度	1. 外接储气罐内温度应保持在 120℃ 以下。 2. 当超过 120℃ 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	无外接储气罐不涉及
5.1	系统保护要求	压力指示仪表	空气压缩机末级压缩级后应安装压力指示仪表。	符合要求
5.2		排气压力	空气压缩机在末级排气压力应能达到公称排气压力 (公称排气压力 2.1MPa)	2.102MPa
5.3		排气压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。	符合要求
5.4		末级出口的安全阀	1. 空气压缩机末级压缩级之后应安装有安全阀。	安装有安全阀
			2. 如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。	无外接储气罐不涉及
			3. 当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门 (止回阀除外), 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	无外接储气罐不涉及
5.5		排气超温保护装置	活塞式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	不涉及

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-002

第 6 页 共 7 页

三、移动式空气压缩机检测检验项目

序号	项目		标准要求	实测结果	单项判定
5.5	系统保护要求	排气超温保护装置	回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能，超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。对于只能由制造单位设定保护和报警参数的空气压缩机，应查验其设定的保护和报警参数。	回转式空气压缩机具有排气温度的超温停车和报警功能，制造单位设定报警温度限值为，100℃	合格
6	曲轴箱油温		活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	不涉及	\
7	运转状态		各运动部件运行正常，无异常现象。	运行正常，无异常现象	合格
8	转数		对于非变频调速的空气压缩机，其主轴转速与额定值间偏差不应超过±3%。	2103.00r/min (+0.14%)	合格
9	容积流量		标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e 。Q _e 为空气压缩机的公称容积流量。	16.27m ³ /min (0.86Q _e)	合格
10	输入比功率		输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 e _{vc} (kW/(m ³ /min))	不涉及	\
11	输入电流		驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	不涉及	\

备注：所测参数均是在末级排气压力为 2.102Pa 下的数值。

四、必要的图表、图片



进气口测量检测中工作照

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-002

第 7 页 共 7 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--




承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-003

第 1 页 共 7 页

委托单位	名称	承德鸿川商贸有限公司		
	地址	承德市隆化县		
设备名称		移动螺杆空压机	设备编号	BDJF0035
型号规格		2265CYT-18-22	出厂日期	2024-06
制造单位		浙江志高机械股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		黄地沟修理厂	检测检验日期	2026-09-30
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位		承德鸿川商贸有限公司		
检测检验项目		安全性能检验		
检测检验依据		AQ2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分移动式空气压缩机》		
存在问题及建议				
检测检验结论		依据 AQ2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分移动式空气压缩机》,对在用的空气压缩机进行了检测检验,所检项目中不符合项: A类项 0 项, B类项 0 项, C类项 0 项。 		
检测检验组成员		王帅、王广岩		
备注		A类项目中, 出现 1 项或 1 项以上不合格 B类项目中, 出现 3 项或 3 项以上不合格 C类项目中, 出现 6 项或 6 项以上不合格 B类项目和 C类项目的不合格项数之和大于或等于 6 项不合格 注: 报告检测检验项目表中“\”为不涉及项。 依据 AQ2056-2016, 下次检测时间: 2027 年 09 月 30 日前。		

批准: 
批准日期: 2026.10.02审核: 
审核日期: 2026.10.02主检: 
检测日期: 2026.09.30

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字温湿度计	CDYA-0314-174	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ $\pm 5\%\text{RH}$	DN250840890005
声级计	CDYA-0314-18	2级	SX202603826
空盒气压表	CDYA-0314-39	$\pm 200\text{Pa}$	DN260032960001
矿用空压机无线多 参数测试仪	CDYA-0314-87	$\pm 2\%$; $\pm 2.5\%$	26KJ918595181
测振仪	CDYA-0314-79	$\pm 10\%$	DN250636640010
转速表	CDYA-0314-27	$\pm 1\text{r/min}$	DN260283810019
红外测温仪	CDYA-0314-80	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	DN260283810027
手持激光测距仪	CDYA-0314-53	2 级	DN261096280006
钢卷尺	CDYA-0314-77	2 级	AG 第 260099 号
游标卡尺	CDYA-0314-65	2 级	DN261206430003

本页以下空白

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

空气压缩机铭牌参数	额定流量(m³/min)	20
	额定工作压力(MPa)	2.2
	转速(r/min)	2200
	轴功率(kW)	228
电动机铭牌参数	型号	\
	额定功率(kW)	\
	定子电压(V)	\
	定子电流(A)	\
	转速(r/min)	\
	制造单位	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告
报告编号: CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-003 第 4 页 共 7 页

二、检测环境数据

单位陪检人员	徐海军	联系人及电话	徐海军 13091358289
检验	温度: 23.4℃	大气压力	96200Pa
环境	相对湿度: 37.1%RH	环境噪声	62.9dB(A)

三、移动式空气压缩机检测检验项目

序号	项目		标准要求	实测结果	单项判定
1.1	密封与防护	管路连接密封性	空气压缩机气路、水路、油路的连接应保证密封, 不应有渗漏与外泄现象。	符合要求	合格
1.2		安全防护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道, 应安装安全防护装置。	安装有安全防护装置	合格
2.1	润滑系统	润滑油闪点	应使用闪点不低于 215℃ 的空气压缩机油。	受检单位提供的有效证明润滑油的闪点为 237℃	合格
2.2		润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	符合要求	合格
2.3		润滑油欠压保护装置	压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外)当润滑油回油温度低于规定值时应报警或停车。	喷油回转空气压缩机不涉及	\
2.4		润滑油超温保护装置	压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外)当润滑油回油温度超过 70℃ 时应自动停车。	喷油回转空气压缩机不涉及	\
3	冷却系统		1. 水冷式空气压缩机冷却系统的冷却水出水温度不超过 40℃。且装有冷却水断水停车保护装置。	不涉及	\
			2. 风冷式空气压缩机风冷系统工作正常。	风冷系统工作正常	合格
4.1	外接储气罐	外接储气罐安全装置	1. 外接储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。	无外接储气罐不涉及	\
			2. 采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	无外接储气罐不涉及	\
4.2	外接储气罐	截止阀及储气罐压力释放装置	外接储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门。	无外接储气罐不涉及	\

三、移动式空气压缩机检测检验项目


序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
4.2	外接储气罐	截止阀及储气罐压力释放装置	在储气罐出口和第一个截止阀门之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的管径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	无外接储气罐不涉及 \
4.3		外接储气罐压力指示仪表	外接储气罐上应装设正确指示的压力指示仪表。	无外接储气罐不涉及 \
4.4		止回阀	活塞式空气压缩机与外接储气罐之间, 应安装止回阀。	不涉及 \
4.5		放空管	外接储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	无外接储气罐不涉及 \
4.6		外接储气罐温度	1. 外接储气罐内温度应保持在 120℃ 以下。 2. 当超过 120℃ 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	无外接储气罐不涉及 \
5.1	系统保护要求	压力指示仪表	空气压缩机末级压缩级后应安装压力指示仪表。	符合要求 合格
5.2		排气压力	空气压缩机在末级排气压力应能达到公称排气压力 (公称排气压力 2.2MPa)	2. 202MPa 合格
5.3		排气压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。	符合要求 合格
5.4		末级出口的安全阀	1. 空气压缩机末级压缩级之后应安装有安全阀。	安装有安全阀 合格
			2. 如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。	无外接储气罐不涉及 \
			3. 当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门 (止回阀除外), 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	无外接储气罐不涉及 \
5.5		排气超温保护装置	活塞式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	不涉及 \

三、移动式空气压缩机检测检验项目

序号	项目		标准要求	实测结果	单项判定
5.5	系统保护要求	排气超温保护装置	回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能，超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。对于只能由制造单位设定保护和报警参数的空气压缩机，应查验其设定的保护和报警参数。	回转式空气压缩机具有排气温度的超温停车和报警功能，制造单位设定报警温度限值为，100℃	合格
6	曲轴箱油温		活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	不涉及	\
7	运转状态		各运动部件运行正常，无异常现象。	运行正常，无异常现象	合格
8	转数		对于非变频调速的空气压缩机，其主轴转速与额定值间偏差不应超过±3%。	2201.67r/min (+0.08%)	合格
9	容积流量		标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e 。Q _e 为空气压缩机的公称容积流量。	17.18m ³ /min (0.86Q _e)	合格
10	输入比功率		输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 e _{vc} (kW/(m ³ /min))	不涉及	\
11	输入电流		驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	不涉及	\

备注：所测参数均是在末级排气压力为 2. 202Pa 下的数值。

四、必要的图表、图片



空气压缩机外观检测中工作照

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：CDYA-KYJ2-[2026]-[09.30]-003

第 7 页 共 7 页

报告意见和解释页

意见与解释	
--------------	--





报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-001~002

金属非金属矿山在用钻机 安全检测检验报告

委 托 单 位: 承德鸿川商贸有限公司

受 检 单 位: 承德鸿川商贸有限公司

设 备 名 称: 履带式露天钻机、履带式液压潜孔钻机

型 号 规 格: ZGYX430-1、TAIYE-370Q-DTH-VI

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026-09-30



承德优安矿山设备检测服务有限公司

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村
河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、
A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

证书编号：冀 应急 20 09

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测 检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用入车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-001

第 1 页 共 8 页

委托单位	名称	承德鸿川商贸有限公司	
	地址	承德市隆化县	
设备名称	履带式露天钻机	设备编号	BAA0247
型号规格	ZGYX430-1	出厂日期	2021-01
制造单位	浙江志高机械股份有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	大庙修理厂	检测检验日期	2026-09-30
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	承德鸿川商贸有限公司		
检测检验项目	安全性能检验		
检测检验依据	GB21009-2007《矿用炮孔钻机安全要求》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 GB21009-2007《矿用炮孔钻机安全要求》，对矿山在用的钻机进行了检测检验。 		
检测检验组成员	王帅、王广岩		
备注	注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项。 建议下次检测时间: 2027 年 09 月 30 日前。		

批准: 
批准日期: 2026.10.02

审核: 
审核日期: 2026.10.02

主检: 
检测日期: 2026.09.30

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
声级计	CDYA-0314-18	2 级	SX202603826
数字温湿度计	CDYA-0314-174	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ $\pm 5\%\text{RH}$	DN250840890005
钢卷尺	CDYA-0314-77	2 级	AG 第 260099 号
矿用胶轮车多参数测试仪	CDYA-0314-185	0.01N 0.1N 0.0001s 0.01m/s 1ppm	DN260384310001
矿用本安型照度计	CDYA-0314-193	10%	DN261096280007
空盒气压表	CDYA-0314-39	$\pm 200\text{Pa}$	DN260032960001
接地电阻测试仪	CDYA-0314-23	5 级	BT 第 260003 号

一、被检设备参数

设备名称	履带式露天钻机	安装日期	\
出厂日期	2021-01	设备用途	打矿石孔

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-001

第 3 页 共 8 页

检测检验项目及结果

二、检测环境数据

单位陪检人员	徐海军	联系人及电话	徐海军 13091358289
检验环境	温度: 19.7 °C	大气压力	96000 Pa
	相对湿度: 38.4 %RH	环境噪声	62.4 dB(A)

三、检测检验项目

序号	项目	标准要求		实测结果	单项判定
1	制动性能	轮胎行走钻机在行车制动系统失灵时,辅助制动系统应能使钻机停住。		履带行走 不涉及	\
		履带式炮孔钻机减速制动力大于等于下表		$\alpha=25^{\circ}$ M=6460kg 行车: 26.98kN 辅助: 13.65kN 停车: 26.92kN	合格
		制动系统	减速制动力		
		行车制动系统	$9.8M \sin \alpha$		
		辅助制动系统	$4.9M \sin \alpha$		
		停车制动系统	$9.8M \sin \alpha$		
α 为驻坡能力角, 单位为 $^{\circ}$ M 为机器质量, 单位为 kg					
2	最大坡道上制动性能	轮胎或履带行走钻机的停车制动系统应能使钻机在允许的最大坡道上保持静止。 停车制动应采取机械式制动。		履带式 符合要求	合格
3	辅助制动	轮胎行走钻机在行车制动系统失灵时,辅助制动系统应能使钻机停住。		履带式 不涉及	\
4	钻架起落机构	钻架与钻杆的起落机构应装有安全装置,在起落机构出现偶然故障时能自动阻止钻架与钻杆倒下,钻架的起落与钻机主要工作状态应在操作者的视野内。		符合要求	合格
5	钻机稳定性	钻机在给定的条件下行走,作业和停机时,应有足够的稳定性,在任何方向都不能有倾翻和滑动的可能性		符合要求	合格
6	消防设施	额定功率不大于 50kW 的钻机, 至少应配备 1 个灭火介质不小于 2kg 的灭火器;额定功率大于 50kW, 小于 200kW 的钻机, 至少应配备 1 个灭火介质不小于 6kg 的灭火器;额定不小于 200kW 的钻机, 至少应配备 2 个灭火介质不小于 6kg 的灭火器。		额定功率 73.5kW 配备 1 个 6kg 的 灭火器	合格
		内燃机驱动的井下钻机,配有一套固定的灭火系统的钻机, 还应配备 1 个手提式灭火器。		露天钻机 不涉及	\
		灭火器不应放置在高温处,如电源、燃料箱附近,应放置在离操作者最近的地方。灭火器应予以适当固定,以防钻机作业和移动时翻到。取灭火器不应需要任何工具。		符合要求	合格
		如果钻机上不只配备一个灭火器,应分别放置在不同的地方。		配备一个灭火器 不涉及	\

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-001

第 4 页 共 8 页

三、检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
7	照度	在井下或隧道中作业的钻机应有照明装置,照亮钻机工作范围。除背景光外,钻机作业范围内的照度不应低于 100 lx。 其他钻机在黑暗无光条件下,在钻机工作范围内应有足够的照明;在接卸钻杆、钻具处,至少要保证 100 lx 的照度。	露天工作,有足够的照明,照度 102.6 lx	合格
		照明装置的设置应保证操作者能全程观察回转加压机构在钻架上的移动。照明应用白光。	符合要求 照明用白光	合格
		自行式钻机在黑暗中行走,顺钻机移动方向距钻机 7m 内的照度不应低于 10 lx	15.4 lx	合格
		司机室和机械间内操作位置的照度不应低于 100 lx	无司机室和操作间,不涉及	\
8	连锁	钻机的主传动系统应人为地通过启动装置才能启动,如钻机有多个装置用于启动,这些装置应相互联动,从而可以用其中一个来完成启动。	符合要求	合格
		钻机的主要功能应有必要的连锁,防止意外启动导致的危险。	符合要求	合格
9	停机	钻机应有一个正常停机的命令装置,使其在工作过程中实现安全停机。钻机应设置总停开关,作业和行驶的每个操作位置都应有急停装置,防止突发事件引发的危险。	符合要求	合格
10	保护	动力供给中断或中断后重新供给,不能导致危险的发生。并应符合: a) 钻机只能通过人为的命令才能重新启动; b) 如果停机的命令已经发出,钻机必须停机; c) 设备的部件或工具不允许坠落或弹出。 d) 保护装置和防护措施应保证有效。	符合要求	合格
		动力供给故障或液压、气动的压力偏离设定值不允许导致危险动作与紧急停机系统失灵。	符合要求	合格

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-001

第 5 页 共 8 页

三、检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
11	控制装置	控制装置的操作应安全、灵活、舒适, 其设计配置和标志应符合 GB/T15706.2 的要求。	符合要求	合格
		主要的控制装置应布置在操纵的舒适区域内, 辅助控制装置可布置在操纵的可及范围内或危险范围外的其他位置。如果钻机有多个操作位置, 应配置一个选择开关, 操作者可有目的地选择操作位置。	符合要求	合格
12	急停装置	钻机应有相应的急停和安全装置, 急停装置应符合 GB16754 的要求。	符合要求	合格
13	液压系统	液压系统应符合 GB/T15706.2 和 GB/T3766 中有关安全要求的规定, 系统压力不能超过管路的许用压力, 压力下降与液体泄露不能导致危险。系统应配备温度与压力监控装置, 在温度或压力超过许可范围时发出警报。	符合要求	合格
		液压油应无毒。	液压油无毒	合格
		液压软管应与电线隔离开, 并避开热的表面和锐边, 移动的液压软管应配备导向装置	符合要求	合格
		液压油箱应有液位指示器, 钻机在倾斜面上作业和行驶时, 装满油液的油箱不能溢出。	符合要求	合格
14	气动装置	气动装置应符合 GB/T15706.2 和 GB/T7932 中有关安全要求的规定, 系统压力不能超过管路的最大许用压力, 压力下降与气体泄露不能导致危险。气动系统应配备压力监控装置, 在压力超过许可范围时发出警报。	符合要求	合格
		气动软管应有必要的导向装置, 并采取措施防止接头脱落, 对接头脱落会导致危险的软管应进行固定。	符合要求	合格
15	电气设备	钻机的电气设备应有一套接地保护装置。 电气设备应符合 GB5226.1 的有关要求;	内燃机驱动 不涉及	\
		用于井下有防爆要求的钻机, 应具有防爆功能;	露天作业 不涉及	\
		自带变压器的钻机, 应在变压器的四周设置防护栏杆或将变压器布置在隔离间, 并设置相应的安全标志, 安全标志要符合 GB2894 的要求。	无变压器 不涉及	\
		自带变压器的钻机, 应尽可能配备电缆卷筒装置。未设置电缆卷筒的钻机应设置高压电缆导入装置, 防止接头脱落。对于人工拖挂电缆, 应采取可靠的保护措施。	无变压器 不涉及	\
		蓄电池应稳固的安装在指定位置, 不允许电解液喷溅到人或周围设备上, 电极应有护罩, 回路应装有绝缘开关, 蓄电池四周应装有护罩, 以防钻机倾翻时电解液或蒸汽灼伤操作者。	符合要求	合格
		从地面登上钻机的登梯处应铺设橡胶或塑料等绝缘材料, 防止漏电对人员的伤害。	无登梯 不涉及	\

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-001

第 6 页 共 8 页

三、检测检验项目


序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
16	警告装置	发出信号的警告装置应能方便、清晰地发出警告信号, 操作者应随时检查所有重要的警告装置。	符合要求	合格
		有紧急危险时应有一个警告装置对作业范围内的人员发出报警信号, 它必须在每个操作位置都能报警。	符合要求	合格
		报警信号的声压应高于背景噪声 5dB(A)。	报警 69.8 dB(A) 背景 62.4 dB(A)	合格
		钻机应有一个声响或闪光的警报装置, 钻机移动时应开启这个警报装置。	符合要求	合格
17	司机室噪声	≤85dB(A)	无司机室 不涉及	\
18	司机室内温度	司机室内温度在 15℃~31℃。	无司机室 不涉及	\
19	废气中 CO 和 NO 成分浓度	露天作业的钻机, 内燃机废气可直接排放。但如果作业环境中易有易燃、易爆气体, 排气系统应配备防止火花外射的装置。	露天作业, 无易燃易爆气体	合格
		井下作业的内燃钻机, 排放的尾气中有害物质的浓度应符合: $CO \leq 1500 \times 10^{-6}$; $NO \leq 900 \times 10^{-6}$; , 并不可直接排放, 还应经过净化处理。	露天作业 不涉及	\
20	工作平台入口	工作平台入口处应有合适的楼梯或阶梯, 四周应有护栏。高钻架钻机应配备梯子, 梯子的四周和钻架顶部应有护栏。	无工作平台 非高钻架钻机 不涉及	\
21	安全防护	对于人员可及范围内的旋转传动部件, 如传动轴、联轴器和三角带等, 应配备防护装置。	符合要求	合格
		不经常接近的传动部件应安装固定式防护装置, 防护装置应通过点焊或固定装置放在其位置上, 使其只能用扳手等辅助工具才能打开或拆掉。	符合要求	合格
		需要经常维修或维护时应安装活动的防护装置, 活动防护装置应符合: 当它们打开时, 应尽可能固定在机器上; 在它们打开的地方, 应装备一个支撑机构。	符合要求	合格
		防护装置应符合 GB/T15706.2 和 GB/T8196 的要求。	符合要求	合格

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号：CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-001

第 7 页 共 8 页

四、必要的图表、图片



钻机检测操作台工作照




意见与解释	
-------	--

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号：CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-002 第 1 页 共 8 页

委托单位	名称	承德鸿川商贸有限公司		
	地址	承德市隆化县		
设备名称		履带式液压潜孔钻机	设备编号	232559
型号规格		TAIYE-370Q-DTH-VI	出厂日期	2024-06
制造单位		宣化泰业潜孔机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		黄地沟修理厂	检测检验日期	2026-09-30
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位		承德鸿川商贸有限公司		
检测检验项目		安全性能检验		
检测检验依据		GB21009-2007《矿用炮孔钻机安全要求》		
存在问题及建议				
检测检验结论		依据 GB21009-2007《矿用炮孔钻机安全要求》，对矿山在用的钻机进行了检测检验。 所检项目：合格 (检测检验专用章) 2026年10月02日		
检测检验组成员		王帅、王广岩		
备注		注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项。 建议下次检测时间：2027 年 09 月 30 日前。		

批准: 
批准日期: 2026.10.02

审核: 
审核日期: 2026.10.02

主检: 
检测日期: 2026.09.30

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
声级计	CDYA-0314-18	2 级	SX202603826
数字温湿度计	CDYA-0314-174	±1℃ ±5%RH	DN250840890005
钢卷尺	CDYA-0314-77	2 级	AG 第 260099 号
矿用胶轮车多参数测试仪	CDYA-0314-185	0.01N 0.1N 0.0001s 0.01m/s 1ppm	DN260384310001
矿用本安型照度计	CDYA-0314-193	10%	DN261096280007
空盒气压表	CDYA-0314-39	±200Pa	DN260032960001
接地电阻测试仪	CDYA-0314-23	5 级	BT 第 260003 号

一、被检设备参数

设备名称	履带式液压潜孔钻机	安装日期	\
出厂日期	2024-06	设备用途	打矿石孔

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-002

第 3 页 共 8 页

检测检验项目及结果

二、检测环境数据

单位陪检人员	徐海军	联系人及电话	徐海军 13091358289
检验环境	温度: 23.7 °C	大气压力	96200 Pa
	相对湿度: 36.2 %RH	环境噪声	62.4 dB(A)

三、检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定	
1	制动性能	轮胎行走钻机在行车制动系统失灵时,辅助制动系统应能使钻机停住。		履带行走 不涉及	\
		履带式炮孔钻机减速制动力大于等于下表		$\alpha=25^{\circ}$ M=7200kg 行车: 30.09kN 辅助: 15.03kN 停车: 30.01kN	合格
		制动系统	减速制动力		
		行车制动系统	$9.8M \sin \alpha$		
		辅助制动系统	$4.9M \sin \alpha$		
		停车制动系统	$9.8M \sin \alpha$		
α 为驻坡能力角, 单位为 $^{\circ}$ M 为机器质量, 单位为 kg					
2	最大坡道上制动性能	轮胎或履带行走钻机的停车制动系统应能使钻机在允许的最大坡道上保持静止。 停车制动应采取机械式制动。		履带式 符合要求	合格
3	辅助制动	轮胎行走钻机在行车制动系统失灵时,辅助制动系统应能使钻机停住。		履带式 不涉及	\
4	钻架起落机构	钻架与钻杆的起落机构应装有安全装置,在起落机构出现偶然故障时能自动阻止钻架与钻杆倒下,钻架的起落与钻机主要工作状态应在操作者的视野内。		符合要求	合格
5	钻机稳定性	钻机在给定的条件下行走,作业和停机时,应有足够的稳定性,在任何方向都不能有倾翻和滑动的可能性		符合要求	合格
6	消防设施	额定功率不大于 50kW 的钻机, 至少应配备 1 个灭火介质不小于 2kg 的灭火器; 额定功率大于 50kW, 小于 200kW 的钻机, 至少应配备 1 个灭火介质不小于 6kg 的灭火器; 额定不小于 200kW 的钻机, 至少应配备 2 个灭火介质不小于 6kg 的灭火器。		额定功率 73.5kW 配备 1 个 6kg 的 灭火器	合格
		内燃机驱动的井下钻机, 配有一套固定的灭火系统的钻机, 还应配备 1 个手提式灭火器。		露天钻机 不涉及	\
		灭火器不应放置在高温处, 如电源、燃料箱附近, 应放置在离操作者最近的地方。灭火器应予以适当固定, 以防钻机作业和移动时翻到。取灭火器不应需要任何工具。		符合要求	合格
		如果钻机上不只配备一个灭火器, 应分别放置在不同的地方。		配备一个灭火器 不涉及	\

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-002

第 4 页 共 8 页

三、检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
7	照度	在井下或隧道中作业的钻机应有照明装置, 照亮钻机工作范围。除背景光外, 钻机作业范围内的照度不应低于 100 lx。	露天工作, 有足够的照明, 照度 103.2 lx	合格
		其他钻机在黑暗无光条件下, 在钻机工作范围内应有足够的照明; 在接卸钻杆、钻具处, 至少要保证 100 lx 的照度。		
		照明装置的设置应保证操作者能全程观察回转加压机构在钻架上的移动。照明应用白光。	符合要求 照明用白光	合格
		自行式钻机在黑暗中行走, 顺钻机移动方向距钻机 7m 内的照度不应低于 10 lx	13.7 lx	合格
		司机室和机械间内操作位置的照度不应低于 100 lx	无司机室和操作间, 不涉及	\
8	连锁	钻机的主传动系统应人为地通过启动装置才能启动, 如钻机有多个装置用于启动, 这些装置应相互联动, 从而可以用其中一个来完成启动。	符合要求	合格
		钻机的主要功能应有必要的连锁, 防止意外启动导致的危险。	符合要求	合格
9	停机	钻机应有一个正常停机的命令装置, 使其在工作过程中实现安全停机。钻机应设置总停开关, 作业和行驶的每个操作位置都应有急停装置, 防止突发事件引发的危险。	符合要求	合格
10	保护	动力供给中断或中断后重新供给, 不能导致危险的发生。并应符合: a) 钻机只能通过人为的命令才能重新启动; b) 如果停机的命令已经发出, 钻机必须停机; c) 设备的部件或工具不允许坠落或弹出。 d) 保护装置和防护措施应保证有效。	符合要求	合格
		动力供给故障或液压、气动的压力偏离设定值不允许导致危险动作与紧急停机系统失灵。	符合要求	合格

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-002

第 5 页 共 8 页

三、检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
11	控制装置	控制装置的操作应安全、灵活、舒适，其设计配置和标志应符合 GB/T15706.2 的要求。	符合要求	合格
		主要的控制装置应布置在操纵的舒适区域内，辅助控制装置可布置在操纵的可及范围内或危险范围外的其他位置。如果钻机有多个操作位置，应配置一个选择开关，操作者可有目的地选择操作位置。	符合要求	合格
12	急停装置	钻机应有相应的急停和安全装置，急停装置应符合 GB16754 的要求。	符合要求	合格
13	液压系统	液压系统应符合 GB/T15706.2 和 GB/T3766 中有关安全要求的规定，系统压力不能超过管路的许用压力，压力下降与液体泄露不能导致危险。系统应配备温度与压力监控装置，在温度或压力超过许可范围时发出警报。	符合要求	合格
		液压油应无毒。	液压油无毒	合格
		液压软管应与电线隔离开，并避开热的表面和锐边，移动的液压软管应配备导向装置	符合要求	合格
		液压油箱应有液位指示器，钻机在倾斜面上作业和行驶时，装满油液的油箱不能溢出。	符合要求	合格
14	气动装置	气动装置应符合 GB/T15706.2 和 GB/T7932 中有关安全要求的规定，系统压力不能超过管路的最大许用压力，压力下降与气体泄露不能导致危险。气动系统应配备压力监控装置，在压力超过许可范围时发出警报。	符合要求	合格
		气动软管应有必要的导向装置，并采取措施防止接头脱落，对接头脱落会导致危险的软管应进行固定。	符合要求	合格
15	电气设备	钻机的电气设备应有一套接地保护装置。 电气设备应符合 GB5226.1 的有关要求；	内燃机驱动 不涉及	\
		用于井下有防爆要求的钻机，应具有防爆功能；	露天作业 不涉及	\
		自带变压器的钻机，应在变压器的四周设置防护栏杆或将变压器布置在隔离间，并设置相应的安全标志，安全标志要符合 GB2894 的要求。	无变压器 不涉及	\
		自带变压器的钻机，应尽可能配备电缆卷筒装置。未设置电缆卷筒的钻机应设置高压电缆导入装置，防止接头脱落。对于人工拖挂电缆，应采取可靠的保护措施。	无变压器 不涉及	\
		蓄电池应稳固的安装在指定位置，不允许电解液喷溅到人或周围设备上，电极应有护罩，回路应装有绝缘开关，蓄电池四周应装有护罩，以防钻机倾翻时电解液或蒸汽灼伤操作者。	符合要求	合格
		从地面登上钻机的登梯处应铺设橡胶或塑料等绝缘材料，防止漏电对人员的伤害。	无登梯 不涉及	\

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-002

第 6 页 共 8 页

三、检测检验项目


序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
16	警告装置	发出信号的警告装置应能方便、清晰地发出警告信号, 操作者应随时检查所有重要的警告装置。	符合要求	合格
		有紧急危险时应有一个警告装置对作业范围内的人员发出报警信号, 它必须在每个操作位置都能报警。	符合要求	合格
		报警信号的声压应高于背景噪声 5dB(A)。	报警 70.7 dB(A) 背景 62.4 dB(A)	合格
		钻机应有一个声响或闪光的警报装置, 钻机移动时应开启这个警报装置。	符合要求	合格
17	司机室噪声	$\leq 85\text{dB(A)}$	无司机室 不涉及	\
18	司机室内温度	司机室内温度在 $15^{\circ}\text{C} \sim 31^{\circ}\text{C}$ 。	无司机室 不涉及	\
19	废气中 CO 和 NO 成分浓度	露天作业的钻机, 内燃机废气可直接排放。但如果作业环境中易有易燃、易爆气体, 排气系统应配备防止火花外射的装置。	露天作业, 无易燃易爆气体	合格
		井下作业的内燃钻机, 排放的尾气中有害物质的浓度应符合: $\text{CO} \leq 1500 \times 10^{-6}$; $\text{NO} \leq 900 \times 10^{-6}$; , 并不可直接排放, 还应经过净化处理。	露天作业 不涉及	\
20	工作平台入口	工作平台入口处应有合适的楼梯或阶梯, 四周应有护栏。高钻架钻机应配备梯子, 梯子的四周和钻架顶部应有护栏。	无工作平台 非高钻架钻机 不涉及	\
21	安全防护	对于人员可及范围内的旋转传动部件, 如传动轴、联轴器和三角带等, 应配备防护装置。	符合要求	合格
		不经常接近的传动部件应安装固定式防护装置, 防护装置应通过点焊或固定装置放在其位置上, 使其只能用扳手等辅助工具才能打开或拆掉。	符合要求	合格
		需要经常维修或维护时应安装活动的防护装置, 活动防护装置应符合: 当它们打开时, 应尽可能固定在机器上; 在它们打开的地方, 应装备一个支撑机构。	符合要求	合格
		防护装置应符合 GB/T15706.2 和 GB/T8196 的要求。	符合要求	合格

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-002

第 7 页 共 8 页

四、必要的图表、图片



钻机铭牌记录中工作照



承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山在用钻机安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZJ-[2026]-[09.30]-002

第 8 页 共 8 页

报告意见和解释页

意见与解释	
--------------	--